

6 QS – Qualitätssicherung

6.1 Zeiss Koordinaten-Messgerät Scan Max

Messbereich : X = 850 mm, Y = 400 mm, Z = 470 mm

Aufspanntisch 450 mm x 450 mm

6.2 Sämtliche manuelle Messgeräte und Lehren